



CXS Bono

3100 006 000 00

EN 388, EN ISO 21420



CAT II



CZ **Popis:** Rukavice s gumičkou na zápěstí. **Doporučené aplikace:** logistika, lehký průmysl, hobby, stavebnictví, řidiči.

SK **Popis:** Rukavice s gumičkou na zápästí. **Odporúčané použitie:** logistika, ľahký priemysel, hobby, stavebníctvo, vodiči.

EN **Description:** Gloves with rubber band on the wrist. **Recommended application:** logistics, light industry, hobby, construction, drivers.

PL **Opis:** Rękawice z gumką na nadgarstku. **Zalecane zastosowanie:** logistyka, przemysł lekki, hobby, budownictwo, kierowcy.

	Materiál Materiál Material Materiał	Provedení manžety Prevedenie manžety Cuff style Mankiet	Délka rukavice Dĺžka rukavice Glove's length Długość rękawicy	Velikost Veľkosť Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Opakowanie	Karton Kartón Carton Karton
CZ	kozinková lícovka	volná	24 - 26 cm	8" - 10"	1 pár	12 párů	120 párů
SK	kozia koža	voľná	24 - 26 cm	8" - 10"	1 pár	12 párov	120 párov
EN	goat grain leather	loose	24 - 26 cm	8" - 10"	1 pair	12 pairs	120 pairs
PL	skóra licowa kozia	wolny	24 - 26 cm	8" - 10"	1 para	12 par	120 par




volná manžeta s gumičkou
voľná manžeta s gumičko
loose cuff with rubber wrist
luźny mankiet z gumką



Vysvětlení piktogramů / Vysvetlenie piktogramov / Explanation of pictograms / Wyjaśnienie piktogramów

NÁROČNOST / NÁROČNOSŤ / DIFFICULTY / WYMAGANIA



Střední náročnost

Stredná náročnosť

Moderately demanding

Średnie wymagania

- práce vyžadující dobrý úchop a manipulaci nejen s malými, ale i většími díly nebo nástroji
- práce vyžadujúce dobrý úchop a manipuláciu nielen s malými, ale aj väčšími dielmi alebo nástrojmi
- work requiring a good grip and handling not only of small but also of larger parts or tools
- prace wymagające dobrego chwytu i obsługi nie tylko małych, ale także większych części lub narzędzi

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ / PRACOVNÉ PROSTREDIE / WORK ENVIRONMENT / ŚRODOWISKO PRACY



Sucho a běžná špína

Sucho a bežná špina

Dryness and common dirt

Suchość i zwykłe zabrudzenia

- pracovní prostředí bez výskytu vlhkosti v podobě olejů, vody, maziv či tuků
- pracovné prostredie bez výskytu vlhkosti v podobe olejov, vody, mazív či tukov
- environment without the presence of moisture in the form of oils, water, lubricants or fats
- środowisko bez obecności wilgoci w postaci olejów, wody, smarów czy tłuszczów

