



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Zkušební laboratoř č. 1004

akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005



Zkušební laboratoř * Kalibrační laboratoř * Certifikační orgán pro výrobky * Certifikační orgán systémů managementu
Inspekční orgán * Autorizovaná osoba * Notifikovaná osoba

Počet stran: 2

Strana: 1 č. j. 412602847-01

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL AKREDITOVANÉ LABORATOŘE č.j. 412602847-01

Objednavatel: CANIS SAFETY a. s.
IČ: 26816121

Adresa: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9

Vzorek: Bazénové pantofle „CXS GULF“

Zadání: Stanovení odolnosti proti uklouznutí

Datum přijetí vzorku: 01. 02. 2019

Vypracovala: Irena Čaňová

Místo a datum vydání: Zlín, 06. 02. 2019



.....
Ing. Jiří Samsoněk, Ph.D.
vedoucí akreditované zkušební laboratoře

*Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý!*

**Popis a identifikace vzorků:**

Vzorky výrobku – Bazénové pantofle „CXS GULF“, vel. 41 – byly převzaty ke zkoušení a zaevidovány pod č. 2847/19.

Způsob odběru vzorků:

Výběr vzorku určeného ke zkouškám provedl objednatel.

Laboratoř neručí za chyby vzniklé nesprávným odběrem vzorku.

Zadání: Stanovení odolnosti proti uklouznutí.

Použité metody zkoušení:

Stanovení protikluzných vlastností podle Interního předpisu U-06-01 (ČSN EN ISO 13287/režim C)

Podmínky zkoušek:

Teplota (23±2)°C, relativní vlhkost (50±5) %

Zkušební podlaha: nerezový ocelový plech

Poloha podešve: režim C – uklouznutí dopředu na celé ploše podešve

počet měření: 10 pro každou podmínku zkoušky, výsledek: aritmetický průměr

Další informace, které jsou vyžadovány normou a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádání v naší laboratoři.

Místo provedení zkoušek:

Zkouška byla provedena v laboratořích ITC – Detašované pracoviště č. 3 – Zkušebna obuvi a OOP, Vavrečkova 5657, areál Svít, 34. budova, 762 17 Zlín.

Výsledky zkoušek:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v následující tabulce:

Měřená veličina	Jednotka	Výsledek měření	Nejistota ¹⁾	Požadovaná hodnota ²⁾	Interpretace
Protikluzné vlastnosti obuvi, dynamický součinitel tření³⁾	-				
- za sucha		0,45	0,01	min. 0,3	vyhovuje
- za mokra		0,31	0,01	min. 0,3	vyhovuje

Legenda k tabulce:

- ¹⁾ rozšířená nejistota měření pro koeficient rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%
²⁾ požadované hodnoty byly přebrány z ČSN 79 5600
³⁾ bezrozměrová veličina, fyzikální rozměr je 1

Interpretace – posouzení shody s technickou specifikací:

Testovaná obuv – Bazénové pantofle „CXS GULF“ splňuje ve zkoušených parametrech stanovené požadavky.

Interpretaci výsledků zkoušek provedla:

Ing. Marie Ordeltová

Ing. Marie Ordeltová
vedoucí Zkušebny obuvi a OOP

*Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý!*